

Инструкция по сборке  
Витрина Бриз 1дв универсальная  
602x410x1970






Схема монтажа корпуса



## Схема монтажа фасадов



## Спецификация

| Поз. | Наименование          | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|-----------------------|-------|--------|--------|
| 6    | Сегмент двери верхний | 496   | 396    | 1      |
| 7    | Сегмент двери нижний  | 496   | 396    | 1      |
| 8    | Планка декоративная   | 1946  | 100    | 1      |

## ЛДСП дуб Нельсон 16 мм

|      |                       | Готовая деталь |        |        |
|------|-----------------------|----------------|--------|--------|
| Поз. | Наименование          | Длина          | Ширина | Кол-во |
| 1    | Бок 1                 | 1918           | 394    | 1      |
| 2    | Бок 2                 | 1918           | 394    | 1      |
| 3    | Крышка/основание1     | 602            | 394    | 1      |
| 4    | Крышка/основание2     | 602            | 394    | 1      |
| 5    | Стенка горизонтальная | 568            | 394    | 2      |

## ДВПО 3мм


|      |                      | Готовая деталь |        |        |
|------|----------------------|----------------|--------|--------|
| Поз. | Наименование         | Длина          | Ширина | Кол-во |
| 12   | Задняя стенка (ДВПО) | 1946           | 297    | 2      |

## Стекло 4 мм

|      |                  | Готовая деталь |        |        |
|------|------------------|----------------|--------|--------|
| Поз. | Наименование     | Длина          | Ширина | Кол-во |
| 9    | Стекло двери     | 1234           | 482    | 1      |
| 10   | Полка стеклянная | 562            | 384    | 2      |
| 11   | Стекло боковины  | 1174           | 140    | 1      |

### Комплектующие

| № | Наименование                              | Ед. изм. | Кол. | Прим.                                                                                |
|---|-------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Стеклодержатель прозрачный                | шт       | 5    |    |
|   | Винт-конфирмат (Евровинт 6,3х50)          | шт       | 8    |    |
|   | Гвоздь 2х20                               | шт       | 54   |                                                                                      |
|   | Евровинт 6,3х13                           |          | 8    |     |
|   | Заглушка для евровинта №33                | шт       | 4    |     |
|   | Заглушка самоклей для эксцентрика Набукко | шт       | 14   |    |
|   | Ключ Z обр. для евровинта SW4             | шт       | 1    |     |
|   | Петля Boyard накладная с доводчиком       | шт       | 4    |    |
|   | Полкодержатель в пласт. чехольчике        | шт       | 8    |     |
|   | Ручка 128 Алди CM-1 графит                | компл    | 1    |  |
|   | Винт для ручек 4х12 DIN 967               | шт       | 2    |  |
|   | Стяжка эксцентриковая S15х12,5х34         | компл    | 14   |  |
|   | Шуруп 3,5х20                              | шт       | 15   |                                                                                      |
|   | Шуруп 4х16                                | шт       | 32   |                                                                                      |

|                                                                             |    |    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Втулка для установки ручек сквозь стекло пластиковая TLK R4 мм (Т-образная) | шт | 10 |   |
| Шайба подкладная D10/D4 толщ. 3 мм                                          | шт | 2  |  |
| Опора регулируемая N1 металлик                                              | шт | 4  |  |


### Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Сборка изделия должна производиться в горизонтальном положении на мягкой и чистой поверхности, для предотвращения царапин.
3. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
4. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

### Порядок сборки.


1. К бокам 1 и 2 прикрепить стенки горизонтальные 5 при помощи стяжек эксцентриковых.
2. К боковинам 1 и 2 прикрепить крышки/основания 1 и 2 при помощи евровинтов 6,3х50.
3. Прикрепить задние стенки 12 при помощи гвоздей.
4. К боку 2 и крышкам/основаниям 1 и 2 прикрепить планку декоративную 8 при помощи стяжек эксцентриковых.
5. К крышке/основанию 1 или 2, в зависимости от расположения шкафа, прикрепить опоры при помощи шурупов 4х16.
6. К боку 1 прикрепить стекло 11 при помощи стеклодержателей и шурупов 3,5х20.
7. К боковине 1 прикрепить сегменты двери 6 и 7 при помощи петель накладных, евровинтов 6.3х13 и шурупов 4х16.

8. К сегментам двери 6 и 7 прикрепить стекло 9 при помощи пластиковых втулок для установки ручек и шурупов 4x16. (см. схему)



9. Установить стеклянные полки на полкодержатели в пластиковом чехольчике.

10. Прикрепить ручку на стекло 9 при помощи винтов 4x12, втулок для установки ручек и шайб подкладных (см. схему).




11. Заклеить видимые технологические отверстия самоклеящимися наклейками.

## Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (B).

2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (A) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (A).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (A). Установочный винт (C) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (A).



## Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.